

PFLEGEANLEITUNG FÜR MINERALWERKSTOFF-FLÄCHEN

Mit der richtigen Pflege können Sie den Zustand und das Aussehen Ihrer **likoo** Möbel erhalten.

REINIGUNG



REGELMÄSSIGE NASSREINIGUNG

Verwenden Sie ein Mikrofaser- oder Ledertuch. Wir empfehlen zusätzlich als Reinigungsmittel ein handelsübliches Spülmittel.

1. Wischen Sie die Flächen mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel ab.



REGELMÄSSIGE NASSREINIGUNG – MATTE OBERFLÄCHEN

Wenn Sie eine matte Oberfläche gewählt haben, können Sie auch eine milde Scheuermilch als Reinigungsmittel sowie eine weiche Bürste oder einen weichen Schwamm verwenden.

1. Dosieren Sie die Scheuermilch gem. Herstellerangaben.
2. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen, um die Einheitlichkeit der Fläche zu wahren.



FLECKENENTFERNUNG

- **Stärkere Verschmutzungen durch Lebensmittelfarben, Tee oder Fruchtsäfte:** Bleichmittel

1. Bleichmittel gem. Herstellerangaben auf die Flecken auftragen. Nicht länger als 5 Minuten einwirken lassen!
2. Anschließend reinigen Sie die Fläche mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger und spülen mit klarem Wasser nach. Matte Oberflächen können Sie zudem mit einem Scheuermittel behandeln.



ACHTUNG

- Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel (z. B. Methylchlorid oder Aceton! Falls versehentlich dennoch ein solches Produkt mit dem Material in Berührung kommt, spülen Sie die Fläche vorsorglich mit viel Seifenwasser ab, um etwaige Verfärbungen zu verhindern.

ALLGEMEINE PFLEGE



HEISSE GEGENSTÄNDE

Heiße Töpfe und Pfannen, die direkt aus dem Ofen oder von der Herdplatte kommen, sollten nicht direkt auf die Mineralwerkstoff-Flächen gestellt werden. Legen Sie stets einen Topfuntersetzer oder ein Brett unter heiße Gegenstände wie Bräter, elektrische Bratpfannen etc.



SIEDENDE FLÜSSIGKEITEN

Wenn Sie siedende Flüssigkeiten in Waschbecken oder Spülen aus Mineralwerkstoff gießen, sollten Sie immer gleichzeitig auch kaltes Wasser einfüllen.



STARKE SÄUREN

(wie z. B. in Abfluss-, WC- und Ofenreinigungsmitteln) sollten in der Nähe von Mineralwerkstoff-Flächen nur mit Vorsicht verwendet werden. Wenn solche Reinigungsmittel mit Mineralwerkstoff-Flächen in Kontakt kommen, wischen Sie sie sofort ab. Werden diese Mittel nicht weggewischt, kann es sein, dass sich die Oberflächen weiß färben, was nur schwer wieder rückgängig gemacht werden kann.



SPITZE GEGENSTÄNDE

Mineralwerkstoff-Flächen sind den Beanspruchungen des Alltags mühelos gewachsen. Spitze oder scharfkantige Gegenstände können jedoch auf der Mineralwerkstoff-Fläche Schrammen oder Kratzer zurücklassen, wenn sie nicht vorsichtig verwendet werden.

KRATZER ENTFERNEN



OBERFLÄCHLICHE KRATZER BESEITIGEN

Verwenden Sie ein ultra-feines Schleifvlies (Scotch Brite® Nr. 7448).

1. Feuchten Sie das Schleifvlies mit Wasser an und reiben Sie in kreisförmigen Bewegungen über die Kratzer bis sie verschwunden sind.
2. Reinigen Sie anschließend die Fläche gründlich mit Seife und Wasser und lassen Sie die Fläche trocknen.



TIEFE KRATZER BESEITIGEN

Lassen Sie tiefe Kratzer vom **likoo Kundendienst** entfernen.

Telefon 040 / 500 916 60 · info@likoo.de

BEZUGSQUELLEN

REINIGUNGSMITTEL

Alle benötigten Reinigungsmittel erhalten Sie in Ihrem Drogeriemarkt.

ULTRA-FEINES SCHLEIFVLIES (SCOTCH BRITE® NR. 7448)

Das Schleifvlies erhalten Sie in gut sortierten Baumärkten.



HINWEIS

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.